

Dąbrówka, dn. 13.09.2024 r.

Informacja o stanie technicznym obiektu: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Michała Kajki w Dąbrówce, Dąbrówka 40, 12-250 Orzysz

1.

Ostatni przegląd przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) został wykonany 15 lutego 2024 r. przez firmę Spółdzielnia „Kominiarz”, ul. Rynek 4A, 12-250 Orzysz.

Sprawdzono stan techniczny 1 przewodu kominowego dymowego, 38 przewodów kominowych wentylacyjnych oraz 14 przewodów kominowych awaryjnych. Łącznie kontrolą objęto 53 przewody kominowe.

Nie stwierdzono nieprawidłowości. Ustalono, że przewody kominowe są utrzymane w dobrym stanie technicznym.

2.

Ostatni przegląd sprawności technicznej i użytkowej obiektu (kontrola oświetlenia) został przeprowadzony w dniu 30 września 2023 r. Przegląd został wykonany przez firmę Usługi Elektryczne Walerian Szuszkiewicz, ul. Kanałowa 21, 12-250 Orzysz.

Kontrolą objęto: sprawdzenie stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej instalacji i urządzeń elektrycznych w obwodach wlv.; badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie połączeń, osprzętu i zabezpieczeń; wykonanie/ sprawdzenie wykonanych pomiarów ochronnych od porażień; wykonanie/ sprawdzenie wykonanych pomiarów oporności izolacji przewodów wlv.; wykonanie/ sprawdzenie wykonanych pomiarów oporności izolacji i aparatów; oględziny instalacji elektrycznej.

Nie zlecono prac naprawczych. Orzeczono, że stan techniczny instalacji elektrycznej i piorunochronnej jest zgodny z obowiązującymi przepisami i nadaje się do użytkowania.

W dniu 9 października 2023 r. wykonano sprawdzenia zgodności parametrów oświetlenia elektrycznego z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie- Oświetlenie miejsc pracy-Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

Stwierdzono zgodność normą w: Sala historii, Sala języki obce, Pokój nauczycielski, Sala informatyczna, Sala chemiczna, Sala matematyki, Sala język polski, Sala 1-3, Sala gimnastyczna, Stołówka, Przedszkole, Gabinet dyrektora.

Stwierdzono niezgodność z normą w: Biblioteka, Sekretariat.

3.

Ostatni przegląd instalacji centralnego ogrzewania z kotłownią został przeprowadzony 2 marca 2021 r. Przegląd przeprowadziła firma Pracownia Obsługi Inwestycji i BHP inż. Stanisław Sobolewski, ul. Kajki 1 lok. 4A, 19-300 Ełk.

Ustalono następujący stan techniczny instalacji C. O.

- instalacja: średni;
- izolacja cieplna: średni;
- zawory na rozdzielaczach: średni;
- zawory przy grzejnikach: średni;
- rurociągi: średni;
- grzejniki: średni;
- kotły: dobry.

Stwierdzono, że stan techniczny instalacji wymaga bieżącej konserwacji. Nie stwierdzono konieczności napraw lub zmian.

Orzeciono zgodę na dalsze użytkowanie.

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Michała Kajki
w Dąbrowce
mgr Emilia Pływacz